Aktuelle Labordiagnostik

Ausgabe 1 | 2025 Update



Hinweise zur Blutgruppenbestimmung unter Einhaltung der Richtlinie Hämotherapie

(Gesamtnovelle 2023)

Die Richtlinie Hämotherapie macht im Kapitel 4.4.3 folgende Vorgaben zu Identitätssicherung und Untersuchungsmaterial:

- Jedes Probengefäß ist vor Entnahme eindeutig zu kennzeichnen (Name, Vorname und Geburtsdatum).
- Der Untersuchungsauftrag muss vollständig einschließlich Entnahmedatum ausgefüllt und die abnehmende Person identifizierbar sein. Der anfordernde Arzt muss auf dem Untersuchungsauftrag eindeutig ausgewiesen sein. Der anfordernde Arzt ist für die Identität der Blutprobe verantwortlich.
- Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.

In der Umsetzung bedeutet dies:



Bitte senden Sie für blutgruppenserologische Bestimmungen eine separate Probe (7,5 ml EDTA-Röhrchen) nur für diese Untersuchung, vollständig beschriftet (ohne Abkürzungen) ein. Ein Barcode mit der Auftragsnummer kann zusätzlich auf die Probe geklebt werden. Der begleitende Untersuchungsauftrag muss den anfordernden Arzt eindeutig ausweisen.

Dies gilt genauso für **IGeL-Aufträge** oder Anforderungen für irreguläre Erythrozytenantikörper (AKS / indirekter Coombstest).

Seit dem 01.01.2022 müssen wir Proben, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, leider zurückweisen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Allgemeiner Hinweis zu EDTA- Monovetten

Darüber hinaus ist es für unsere technischen Abläufe wichtig, dass der **Stempel aus den Monovetten** (**7,5 ml für die Blutgruppe, aber ebenso 2,7 ml für die Hämatologie!**) bis zum Einrasten herausgezogen und danach abgebrochen wird. Unterfüllte Röhrchen bitte ggf. nach der Entnahme aufdrehen, danach den Stempel einrasten und abbrechen (für den Transport bitte den Deckel wieder sorgfältig zudrehen). Bitte niemals den Stempel halb abbrechen, da wir ansonsten jedes einzelne Röhrchen aufwendig nachbearbeiten müssen.





Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit unter unserer Service-Nummer Tel.: (040) 53805 0.